

	моста до створа смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира, м	793
4	Откосное берегоукрепление на правом берегу от Таможенно-гомоста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира, м	824
5	Полуоткосное берегоукрепление на левом берегу, м	890
6	Класс объекта по степени ответственности и народно-хозяйственной значимости	III
7	Класс объекта как защитное гидротехническое сооружение	IV
8	Уровень ответственности объекта по нагрузкам и воздействиям	II (нормальный)
9	Потребность в основных материалах и изделиях: - металлический шпунт «Ларсен - IV», т; - бетон и железобетон, м <sup>3</sup> ; - щебень, м <sup>3</sup> ; - песок, м <sup>3</sup> ; - тротуарная плитка, м <sup>2</sup>	
10	Продолжительность реконструкции, мес.	
11	Стоимость реконструкции в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г., тыс. руб.: - в т.ч. строительно-монтажные работы; - оборудование; - прочие работы и затраты	
12	Стоимость реконструкции в текущем уровне цен по состоянию на I квартал 2010г., тыс. руб.: - в т.ч. строительно-монтажные работы; - оборудование; - прочие работы и затраты	

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № инв.	Взам. инв. №
Ине. № докл.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ине. № подл.	Ине. № инв.	Ине. № докл.	Ине. № подл.	Подп.	Дата

03/09-ПЗ  
Пояснительная записка

Лист  
10