

2. Сведения о функциональном назначении объекта

Существующее берегоукрепление левого и правого берега от Таможенного моста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира откосного типа. Откос имеет бетонное покрытие, которое находится в полуразрушенном состоянии. На многих участках обнажились крупный заполнитель и арматура. На отдельных участках бетонное покрытие полностью разрушено до ранее выполненного крепления откоса керамическим кирпичом. Вдоль верхней бровки берегоукрепления проходит тротуарное асфальтовое покрытие которое значительно разрушено. Техническое состояние берегоукрепления и тротуара находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реконструкции. Набережная на правом берегу от Таможенного моста до моста в створе ул. Епишева благоустроена.

Участок левого берега до пешеходного моста имеет берегоукрепление полукосного типа. Шапочный брус вертикальной стенки находится в удовлетворительном состоянии и требует текущего ремонта и благоустройства. Между шапочным брусом и низом откоса располагается берма шириной 10-15м. Вдоль шапочного бруса ранее существовала пешеходная зона шириной 4м. В настоящее время частично сохранились бордюр и разрушенные бетонные плитки покрытия. Пешеходная зона требует полного восстановления. Остальная часть бермы без покрытия, во многих местах ниже пешеходной зоны. Отмечаются локальные заболоченные участки, наличие травянистой растительности. Откосная часть имеет бетонное покрытие, которое имеет значительные повреждения (обнажение крупного наполнителя бетона, арматуры, разрушение температурных швов). Вдоль верхней бровки откоса расположен тротуар со значительными разрушениями асфальтного покрытия. Между откосным и полукосным берегоукреплением на левом берегу расположен участок (примерно 45м) на котором берегоукрепление полностью отсутствует. Техническое состояние берегоукрепления отражено в «Акте обследования объекта» (приложение 3).

Существующим функциональным назначением объекта (берегоукрепления) является защита берегов и прилегающей территории от воздействия водного объекта, создание условий для благоустройства территории. В связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта он не в полной мере выполняет своё функцио-

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инд. № дубл.

Подп. и дата

Инд. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

03/09-ПЗ

Пояснительная записка

Лист

8